Krapkowice, 24.02.2020 r.
(miejscowość i data)

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W PREDSZKOLU PUBLICZNYM NR 6 W KRAPKOWICACH W 2020 ROKU

Lp.	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Urszula Jagieło POLENIT Serwis P.POŻ i BHP	styczeń 2020 r.	Badania sprawności technicznej instalacji hydrantowej.	Nie stwierdzono.	Brak uwag.	
2.	Urszula Jagieło POLENIT Serwis P.POŻ i BHP	styczeń 2020 r.	Konserwacja warsztatowa sprzętu p.poż.	Nie stwierdzono.	Brak uwag.	
3.	Urszula Jagieło POLENIT Serwis P.POŻ i BHP	styczeń 2020 r.	Przegląd konserwacyjny systemu oddymiania grawitacyjnego.	Nie stwierdzono.	Brak uwag.	
4.	PPHU FACTOR Jolanta Gergont	21.04.2020 r.	Coroczna kontrola techniczna urządzeń zabawowych na placu zabaw.	Zestaw zabawowy Baszta – spękania i rozwarstwienia górnych elementów 4 nóg pomostów, spróchniałych 6 elementów podestów trójkątnych - usunąć zagrożenia. Huśtawka podwójna łańcuchowa – w strefie bezpieczeństwa huśtawki znajdują się metalowe barierki wygrodzenia, niezabezpieczone otwory w	Usunięcie /naprawa stwierdzonych nieprawidłowości. Uzupełnienie oznakowania o zakazie palenia e-papierosów na palcu zabaw.	24.05.2020 r. Wykonanie robót naprawczych dotyczących stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości.

Lp.	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
				słupkach – zlikwidować zagrożenie. Druga – spróchniała górna nośna belka pozioma, w strefie bezpieczeństwa. Sprężynowiec SKUTER – łuszcząca się farba, odpryski i rdza na metalowym korytku mocującym – usunąć zagrożenie; Sprężynowiec KONIK – brak stabilności głowy i ogona, zniszczone i niestabilne pochwyty i podnóżki – usnąć zagrożenie.		
5.	Zofia Krzeczek Specjalista ds. bhp	07.05.2020 r.	Kontrola BHP w Przedszkolu.	Nie stwierdzono.	Brak uwag.	
6.	Studio Architektury mgr inż. Piotr Ćwirko, mgr inż. Oskar Wolny	21.07.2020 r.	Kontrola roczna stanu technicznej sprawności obiektu.	Nie stwierdzono.	Uzupełnić tynki zewnętrzne w miejscu wyburzonych daszków wejściowych, naprawić gzymsy betonowe, uzupełnić beton na wnękach przy oknach piwnicznych, - poprawić krawężniki na schodach zewnętrznych, tarasowych,	

Lp.	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
					- naprawić mocowanie lampy oświetlenia zewnętrznego, - zakonserwować miejscowe spękania papy, oczyścić powierzchnię dachu.	
7.	Zofia Krzeczek Specjalista ds. bhp	26.08.2020 r.	Kontrola BHP		Należy zamontować osłony grzejników centralnego ogrzewania w szatni;	
9.	Zakład Usług Kominiarskich Lucjan Szpicki	07.08.2020 r.	Okresowa kontrola przewodów kominowych.	Nie stwierdzono.	Za niskie kominy nad dachem. Usunąć siatki z kratek wentylacyjnych. Usunąć gruz z kratek wentylacyjnych.	
10.	Zakład Usługowo – Handlowy Elektromix M. Stankowski	07.08.2020 r.	Pomiary ochronne instalacji oraz urządzeń elektrycznych.	Nie stwierdzono.	Brak uwag.	

Lp.	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
11.	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach; Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury – mgr Jolanta Myśluk; Inspektor ds. ekonomicznych i organizacyjnych oświaty – mgr Jolanta Zabrocka	28.08.2020 r.	Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021	Nie stwierdzono.	Brak uwag.	
12.	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach; Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury – mgr Jolanta Myśluk; Inspektor ds. administracyjnych i kadr oświaty – mgr Grażyna Pajączkowska	01.10.2020 r.	Prawidłowość przekazywania danych zawartych w sprawozdaniu SIO stan na 30.09.2020 r.	Nie stwierdzono.	Brak uwag.	